

KV-40 1st アタック 出走手順

- 1.ピット裏 パドック側の軒下を通り、車検場裏付近へご移動ください。 (ピットロード側ではございませんので、ご注意ください。)
- 2.車検場裏付近において、動作チェックを行っていただきます。 異常がみられる場合は、出走列にお並びいただけません。
- 3.出走できる状態であることが確認出来次第、出走前並び列へご移動いただきます。
- 4.ゴール後はピットレーン アスファルト側を通ってPIT52へ移動してください。
 - ※この時、ピットには入らないこと(失格になる場合がございます)。
- 5.49~51PIT前でバッテリーとブレーカを外し、52PITへ預けてください。
- 6.ピットロードのコンクリート部分を通って、各自のピットへお戻りください。

