

KV-40 3rd アタック 出走手順

- 1.ピットロード側の軒下を通り、駆動用電源・ブレーカの保管場所へ各ピットよりご移動してください。
 (1st アタックと異なりますので、ご注意ください。)
- 2.車検場前において、電源・ブレーカの取り付け及び動作チェックを行っていただきます。
 異常がみられる場合は、出走列にお並びいただけません。
- 3.出走できる状態であることが確認出来次第、出走前並び列へご移動いただきます。
- 4.チェッカー後、1~4PITで車両保管になります。
 メカニック2名はサポートとして待機をお願いします。
 オフィシャルの指示に従い、重量・カウルの脱着にご協力をお願いします。

出走時： 

