

KV-40 2nd アタック 出走手順

- 1.ピットロード側の軒下を通り、駆動用電源・ブレーカの保管場所へ各ピットよりご移動してください。
(1st アタックと異なりますので、ご注意ください。)
- 2.車検場前において、電源・ブレーカの取り付け及び動作チェックを行っていただきます。
異常がみられる場合は、出走列にお並びいただけません。
- 3.出走できる状態であることが確認出来次第、出走前並び列へご移動いただきます。
- 4.ゴール後はピットレーン アスファルト側を通して51～49PITへ移動してください。
※この時、ピットには入らないこと(失格になる場合がございます)。
- 5.51～49PIT前でバッテリーとブレーカを外し、52PITへ預けてください。
- 6.ピットロードのコンクリート部分を通して、各自のピットへお戻りください。

出走時：→

