

2018/8/22
大会事務局/Race Secretariat

Technical Bulletin No.03

BOP Ballast の修正について Correction of BOP Ballast

Engine Restrictor Size について表記ミスがありましたので修正致します。

Please find below the correction as there was a mistake in the Engine

Restrictor Size.

P2 : McLaren Engine Restrictor Size none ⇒ 2 x 36mm