

KV-40 1st ATTACK 出走手順

- 1.ピット裏 パドック側の軒下を通り、車検場裏付近へご移動ください。
(ピットロード側ではございませんので、ご注意ください。)
- 2.車検場裏付近において、動作チェックを行っていただきます。
異常がみられる場合は、出走列にお並びいただけません。
- 3.出走できる状態であることが確認出来次第、出走前並び列へご移動いただきます。
- 4.ゴール後はピットレーン アスファルト側を通ってPIT52へ移動してください。
※この時、ピットには入らないこと(失格になる場合がございます)。

出走時 : 

帰着時 : 

