


【公式通知No.6】

KV-40・KV-Moto 1st アタック 出走手順

- 1) ピット裏（パドック側）を通り、コースインゲートよりピットロードへ進入してください。
- 2) ピットロード上（No.31～39前）で、電源・ブレーカーの取り付け及び動作チェックを行ってください。（異常がみられる場合は、出走列にお並びいただけません。）
- 3) 出走できる状態であることが確認出来次第、No.30～31ピット前開口部よりホームストレート並び列へご移動いただきます。
- 4) チェッカー後は20km以下に減速しピットイン。
ピットロード入口でメカニックによる手押しのサポートを受けるチームはコース右側走行。
- 5) ピットイン後は40～42ピット内で停車し駆動用電源とブレーカーを外し、43-45ピットに預けてください。
※KV-Motoは43ピット ※預け忘れは失格になる場合がございます
- 6) パドック側から各自のピットへお戻りください。



KV-40・KV-Moto 2ndアタック 出走手順

- 1) 1st アタック結果順を基本にスタートします。早めの整列をお願いします。
- 2) ピット裏（パドック側）を通り、43～45ピットで駆動用電源・ブレーカーを受取りピットロードへ移動してください。
- 3) ピットロード上（No.31～39前）で電源・ブレーカーの取り付け及び動作チェックを行ってください。（異常がみられる場合は、出走列にお並びいただけません）
- 4) 出走できる状態であることが確認出来次第、No.30～31ピット前開口部よりホームストレート並び列へご移動いただきます。
- 5) チェッカー後は20km以下に減速しピットイン。
ピットロード入口でメカニックによる手押しのサポートを受けるチームはコース右側走行。
- 6) ピットイン後は40～42ピット内で停車し駆動用電源とブレーカーを外し、43-45ピットに預けてください。
※KV-Motoは43ピット ※預け忘れは失格になる場合がございます
- 7) パドック側から各自のピットへお戻りください。

KV-40・KV-Moto 3rd アタック 出走手順

- 1) 2nd アタック結果順を基本にスタートします。早めの整列をお願いします。
- 2) ピット裏（パドック側）を通り、43～45ピットで駆動用電源・ブレーカーを受取り
ピットロードへ移動してください。
- 3) ピットロード上（No.31～39前）で電源・ブレーカーの取り付け及び
動作チェックを行ってください。（異常がみられる場合は、出走列にお並びいただけません）
- 4) 出走できる状態であることが確認出来次第、No.30～31ピット前開口部より
ホームストレート並び列へご移動いただきます。
5. チェッカー後は20km以下に減速しピットイン。
ピットロード入口でメカニックによる手押しのサポートを受けるチームはコース右側走行。
完走車両は再車検対象となるため40～42ピットで車両保管になります。
※メカニック3名はサポートとして待機をお願いします。
※オフィシャルの指示に従い再車検のご協力をお願いします。

